Rozhodnutí nabylo právní moci dne
10.12.2010
Vykonatelné dne

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor školství a kultury 1 Plzeňský kraj

OBECNÍ ÚŘAD Mladý Smolivec | Číslo doporuč. zásilky:
Došlo dne: 22.11.2010 | Zpracovatel: K
Č.j.: 518/10 | Ukládací znak: DOTACE

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor školství a kultury

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel.: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Obec Mladý Smolivec
Mladý Smolivec 95
335 01 Nepomuk

Váš dopis zn. ze dne	*Naše zn. / č.j.*	*Vyřizuje / tel. / e-mail*	*V Nepomuku dne*
	OŠK/676/2010-RaM	Mária Rašínová 371519743 maria.rasinova@urad-nepomuk.cz	8.12.2010

Rozhodnutí – Dožice, kostel sv. Michaela Archanděla – celková oprava fasády.

R o z h o d n u t í

Městský úřad Nepomuk, Odbor školství a kultury jako příslušný správní orgán státní památkové péče dle § 14 odst. 1 a § 29 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon") vydává na základě žádosti, kterou podala dne 10.11.2010 Obec Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk, IČ 00256935 zastoupená starostkou Evou Kubovou, která byla účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") a dle § 9 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí památkový zákon, ve znění vyhlášky č. 139/1999 Sb. a vyhlášky č. 538/2002 Sb. toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Provedení celkové opravy fasády kostela sv. Michaela Archanděla v Dožicích, nacházejícího se na pozemkové parc. st.č. 74 v k.ú. Dožice, který je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek v ČR pod rejstříkovým číslem 34982/4-277 a řešící odstranění nesoudržné části omítek a provedení nové omítky je

z hlediska zájmu státní památkové péče podle § 14 odst. 3 památkového zákona **přípustné** při dodržení níže stanovených podmínek, které vycházejí ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot předmětné kulturní památky a které je nezbytné zachovat při umožnění realizace zamýšleného stavebního záměru.

Podmínky způsobu provedení:

- Vlastník umožní provedení průzkumu vnějších omítek pracovníky Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni
- Dochované hodnotné historické omítky budou při opravě fasád zachovány.
- Stávající římsy budou v poškozených částech doplněny ve shodné profilaci
- Na opravu a doplnění vnějších omítek budou použity tradiční vápenné omítky a vápenný nátěr.
- Členění fasád bude provedeno shodně podle dochovaného stavu a historické dokumentace.
- Na východní stěnu presbytáře bude navrácen maltézský kříž v kruhovém poli podle fotografické dokumentace a dochovaného fragmentu plastického lemování kříže.
- V rámci opravy fasády bude provedena úprava povrchu vnějších části parapetu tak, aby byla lépe odváděna srážková voda od oken.
- Jakákoliv nová zjištění, učiněná v průběhu opravy fasády kostela, nebo změny odsouhlasených postupů, musí být ohlášeny a předem projednány s odborem školství a kultury Městského úřadu Nepomuk.

O d ů v o d n ě n í

Odbor školství a kultury Městský úřad v Nepomuku, (dále jen „OŠK") zahájil v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu dne 10.11.2010 doručením žádosti č.j. OŠK/676/2010-RaM správní řízení ve věci celkové opravy fasády kostela sv. Michaela Archanděla v Dožicích, okres Plzeň-jih, Plzeňský kraj.

Žádost vlastníka předmětné kulturní památky o vydání závazného stanoviska v předmětné věci měla všechny předepsané náležitosti.

Předmět stavebních úprav – značně poškozené vnější omítky kostela sv. Michaela Archanděla v Dožicích, na pozemku parc. st č. 74 v k.ú. Dožice, který je významnou nemovitou kulturní památkou, evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 34982/4-277.

Kostel byl postaven v renesančním slohu roku 1575 nákladem Mořice Chanovského z Dlouhé Vsi a je situován v dominantní poloze na vrchu Kamýk při jihovýchodním okraji vsi Dožice. Současná podoba kostela pochází z úpravy provedené v 19. století, v literatuře je uváděn rok 1863. Další opravy byly provedeny v letech 1906 až 1907.

Jedná se o jednolodní, zděnou, omítanou stavbu s hranolovou věží v západním průčelí. K obdélné lodi přiléhá užší obdélný presbytář. Na severní straně je připojena sakristie s oratoří v patře. Loď i presbytář jsou zaklenuty stlačenou valenou klenbou s lunetami. Fasády jsou hladké, členěné předstupujícím soklem a lisénovými rámy. Korunní římsa na presbytáři a podélných stěnách lodi je profilovaná, na věži fabionová. Na vnějším líci východní stěny presbytáře jsou v současné době pozůstatky plastického lemování maltézského kříže v kruhovém poli. Motiv maltézského kříže a znaky maltézských velkopřevorů jsou